

Service Product

Service LV-tavler



Øgede krav til driftssikkerhed stiller større krav til lavspædningstavlerne. Tavlerne skal efterses og serviceres, og i den sammenhæng kan ABB tilbyde support på alle typer og fabrikater.

Den rette servicepartner

Fra ABB's lokation i Fredericia udføres landsdækkende service på alle typer tavler og alle fabrikater.

Serviceydelserne dækker over hele spektret fra eftersyn, tilstandskontrol, forebyggende vedligeholdelse, opgraderinger, reparationer samt fremskaffelse af reservedele.

Vi har et team af veluddannede og erfarne serviceteknikere, som er parate til udrykning, hvis uheldet skulle være ude.

Tavleeftersyn

Erfaringer viser, at forebyggende vedligeholdelse reducerer risikoen for fejl og dermed omkostningerne ved uventede driftsstop. En forudsætning for effektiv forebyggende vedligeholdelse er regelmæssige tavleeftersyn.

Et eftersyn omfatter typisk:

- Rengøring af tavlen
- Eftersyn af mekaniske og elektriske dele
- Visuel kontrol af mekaniske funktionsenheder, motionering af bevægelige dele og kontrol for løse ledninger
- Udskiftning eller reparation af defekte komponenter
- Udarbejdelse af rapport med beskrivelse af tavlernes stand, samt mulige forslag til at forlænge tavlens levetid

Individuel vurdering

Det vurderes individuelt på de forskellige anlæg, hvor hyppigt og hvor omfangsrigt eftersyn skal foretages. Med i vurderingen hører forhold som tavleanlæggets alder, hvilket miljø det befinder sig i, samt vigtigheden af at undgå utilsigtet driftsstop.

For mere information kontakt:

ABB A/S

Håndværkervej 23
7000 Fredericia
Tlf.: 7623 2965

ABB A/S

Meterbuen 33
2740 Skovlunde
Tlf.: 4450 4450
E-mail: abb.dk@dk.abb.com

www.abb.dk